

# Drukarki Zebra powiązane z dobrowolnym wycofaniem zasilaczy

Jeśli numer modelu Twojej drukarki zawiera następujące znaki, zasilacz powinien zostać sprawdzony pod kątem wymiany: AP, BR, CN, GC, GK, GX, GT, H, HC, J, LP, P, PS, R, SC, T, Thermal, TLP, WM, ZP, ZXP.

- APCEs-1, APCS-1, APES-1, APS-1
- BR100i, BR110i, BR120i
- CN100i, CN110i, CN120i
- GC420d, GC420t
- GK420d, GK420t
- GK888-DT, 888-DT, GK888-TT, 888-TT
- GX420d, GX420t, GX42S
- GX430d, GX430t
- GT800, GT810, GT820, GT830
- HC100
- H 2824-Z, H 2844-Z
- J100i, J110i, J110m, J120i
- LP 2824, LP 2824-Z, LP 2824 Plus, LP 2824 Plus CVS
- LP 2844, LP 2844-AP, LP 2844 e, LP-2844 L, LP-2844 Le, LP-2844-P, LP 2844ps, LP 2844-Z
- LP 3842, LP 3842 SP, LP 3844-Z, LP384Z
- P100i, P110i, P110m, P120i
- PS4000
- R2844, R2844-Z, 2844-R
- R402
- T208M, T212M
- Thermal 2844, Thermal 2844 ATP, 2844 ATP, Thermal 2844 e, Thermal 2844 L, Thermal 2844 Le
- TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2824 Plus, TLP 2844, TLP 2844-P, TLP 2844-Z
- TLP 3824, TLP 3842, TLP 3844-Z
- WM120i, SC120i
- ZP450, ZP450 ctp
- ZP455, ZP455 atp, ZP455 ctp
- ZP500, ZP500 EPL, ZP500 ZPL, ZP500 Plus, ZP500 Plus EPL, ZP500 Plus ZPL
- ZP505, ZP505 EPL
- ZP550
- ZXP Series 1, ZXP Series 3, ZXP Series 3C  
*(Uaktualniono w czerwcu 2018 r.)*

Aby potwierdzić posiadanie drukarki z problemem, sprawdź etykietę produkcyjną – z tyłu lub na dole drukarki. Jeśli podaje ona Zebra Technologies jako producenta, użyj formularza weryfikacyjnego, by sprawdzić, czy problem występuje z Twoim zasilaczem.

